



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ»

ЗАТВЕРДЖЕНО

В.о.директора ВСП «Криворізький
технічний фаховий коледж ДУЕТ»
Віта МАКАРЕНКО

від 28.01.2023р.

ІНСТРУКЦІЯ № 10-М
з охорони праці для столяра

1. Загальні положення

1.1. До виконання столярних робіт допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли навчання за професією столяра, мають досвід роботи і пройшли медичний огляд і визнані придатними до роботи за даною професією; вступний інструктаж з охорони праці, первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці.

1.2. Столяр є підпорядковувється завідувачу господарства і виконує тільки ту роботу, яка йому доручена.

1.3. Столяр зобов'язаний: - виконувати тільки ту роботу, по якій проінструктований; - не виконувати розпоряджень, якщо вони суперечать правилам охорони праці; - не допускати присутності на робочому місці сторонніх осіб; - утримувати устаткування і робоче місце в чистості і порядку; - працювати тільки справними інструментами, пристосуваннями, механізмами і застосовувати їх тільки за призначенням; - виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.4. Столяр не допускається до роботи в наступних випадках: - з появою на роботі в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння; - при відсутності спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту відповідно до діючих норм і правил охорони праці; - при хворобливому стані; - при порушенні правил, норм і інструкцій з охорони праці.

1.5. Робітник повинен бути ознайомлений з небезпечними і шкідливими виробничими факторами, що діють на працівника (небезпека одержання травм, отруєння, пожежі).

1.6. До роботи на деревообробних верстатах допускається столяр, який пройшов навчання за спеціальною програмою і стажування та має посвідчення на право роботи на верстаті.

1.7. За порушення правил охорони праці цієї інструкції винні несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, що діють у закладі.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи столяр зобов'язаний: - оглянути робоче місце, забрати непотрібні предмети і матеріали, звільнити проходи; - підготувати до роботи інструмент і пристосування; - переконатися в достатньому освітленні робочого місця; - відрегулювати висоту верстата; - матеріали, інструмент і пристосування на робочому місці розташувати в порядку їх застосування.

2.2. Дерев'яні рукоятки інструментів, пристосувань, які застосовуються, повинні бути виготовлені з деревини твердих порід, гладко оброблені, підігнані і надійно закріплені.

2.3. Забороняється застосовувати ручний інструмент, що має: - вибої, відколи робочих кінців; - задирки і гострі ребра в місцях затиску рукою; - тріщини і відколи на потиличній частині.

2.4. Перед розпилюванням матеріалу вручну покласти його на міцну опору.

2.5. Перед роботою на деревообробному верстаті треба перевірити: - наявність заземлення електродвигуна, корпусу верстата, електроінструмента; - пускові і гальмові пристрої верстата; - наявність і справність огороження і захисних пристосувань.

2.6. Перед роботою електрорубанком необхідно перевірити його на холостому ході. Використання електрорубанка як стаціонарного верстата допускається тільки при установці на ньому захисних пристосувань.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. При розпилюванні матеріалу під кутом треба застосовувати інвентарний шаблон (короб).

3.2. Забороняється: - залишати різальний інструмент лезом нагору під час перерв у роботі; - розпилювати матеріал на коліні, ставити руку або палець у пропили для напрямку пилки по рисці; - очищати рубанок від стружки пальцями з боку подошви рубанка.

3.3. На циркулярних пилках і фугувальних верстатах застосовувати штовхальники для просування заготівель довжиною менше 60 см.

3.4. Забороняється працювати на циркулярній пилці подовжного розпилювання без розклинюючого ножа і захисного кожуха.

3.5. При свердлінні електродрилем отворів у дерев'яних конструкціях стежити за надійним закріпленням свердла в гнізді шпинделя і за рівномірним виходом стружки з отвору, що висвердлюється.

3.6. При застосуванні електрорубанків необхідно: - переміщати рубанок по прямій лінії, без перекосів; - стежити, щоб ножі не забивалися стружкою, і періодично прочищати їх.

3.7. Виконувати роботу на верстаті з абразивним каменем слід тільки при наявності огорожуючого кожуха абразивного круга, підручника і захисного екрана.

3.8. Під час роботи на верстатах забороняється: - братися за свердла руками, працювати в рукавицях; - обробляти зледенілий, забруднений матеріал; - подавати оброблюваний матеріал ривками; - складувати оброблені деталі на столі верстата чи на огороженні; - знімати або встановлювати огороження частин, що рухаються; - гальмувати обертові частини верстата руками чи будь-якими предметами; - залишати без нагляду верстат, інструмент; - чистити, обтирати устаткування, видаляти відходи, робити ремонт, підтягувати гайки на ходу.

3.9. Навішення віконних плетінь і дверних полотин слід робити до установки їх у порізи.

3.10. Установлювати столярні вироби слід з інвентарних пересувних столиків; забороняється установлювати вироби з приставних драбин.

3.11. Віконні і дверні блоки слід складувати вертикально в один ряд на підкладках із пристроєм упорів по обидва боки.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Відключити приводні верстати від електромережі і замкнути пускові рубильники на замок.

4.2. Протерти і змазати тертьові частини верстатів і механізмів.

4.3. Очистити інструменти і здати їх на збереження.

4.4. Ретельно вимити руки теплою водою з милом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виявленні диму або виникненні загорання, пожежі необхідно припинити роботу, негайно повідомити адміністрацію училища. Одночасно з цим, вжити заходів по ліквідації пожежі чи загорання за допомогою наявних первинних засобів пожежегасіння (вогнегасники, вода, пісок, азбестові покривала) відповідно джерелу пожежі.

Завідувач навчально-виробничими майстернями



Інженер з охорони праці
та відповідальний за пожежну безпеку

